


他廠 6HP 變速箱翻修不良圖示說明

說明	他廠
<p>他廠不良品送修之 6HP26 變速箱 號碼為 1068 010 052 序號為 0151954</p>	
<p>上面有他廠標記 在 98 年 06 月 21 日曾經修理過，不到半年又掛點損壞。</p>	
<p>此變速箱他廠裝錯閥體，拆下閥體為 346 之號碼</p>	

346 之電腦閥體乃為 1068010057 或 1068010059 之變速箱所裝,非本變速箱 1068010052 所裝(052 應裝 332 之電腦閥體)

N62*B36	035 → 059	127	354	382
N62*B44	051	128	332	
N62*B36	052	128	332	
M57*D30	053	128	332	
E65*B60	054 → 083	128	332	
5*N62*B44	057	127	346	380
5*N62*B36	059	127	346	380
		127	128	

由於未按扭力磅數鎖油底殼,導致外殼鎖螺絲處凹陷不平,如此易導致油底殼變形漏油(油底殼材質為朔料材質)。
閥體螺絲少鎖一個





由於組裝品質不良,加上電腦閥體裝錯,導致內部燒毀嚴重。




6HP 變速箱齊富公司皆需經過 ZF 原廠 MD66 模擬測試儀測試及 ZF Samtec GBL 6HP 變速箱專用測試電腦診斷。



6HP ZF 原廠專用 Testman Pro 故障診斷複製編程電腦，所有變速箱故障數據，透過專用電腦一目了然，對客戶維修更有保障。



經過齊富公司出廠之變速箱，100%經過嚴格測試才能出廠，對客戶有所保障，品質才會穩定。



100% 嚴格測試